



L I N C O L N

ROTUNDA

ESSENTIAL SPECIAL SERVICE TOOLS

TKIT-2019W1-FL TKIT-2019W1-ROW

307-776

Socket, Output Shaft Nut

Application: 10R80 Transmission, 4cyl

Vehicle: Multiple Vehicles

Refer to Vehicle Workshop Manual for complete procedure.

307-776

Zócalo, tuerca del eje de salida

Aplicación: Transmisión 10R80, 4 cilindros

Vehículo: Múltiples vehículos

Para el procedimiento completo, refiérase al Manual de taller del vehículo.


307-776

Douille, écrou d'arbre de sortie

Affectation: Boîte de vitesses 10R80, 4 cylindre

Véhicule: Plusieurs véhicules

Se reporter au Manuel de réparation pour les détails.



NOTE: Store in TKIT-2018P2-FL Box 3.

NOTA: Almacenar en TKIT-2018P2-FL caja 3.

NOTA: Stocker dans TKIT-2018P2-FL boîte 3.

U.S. or Canada – If you have any questions, please call 1-800-ROTUNDA (768-8632), press 5 for tools.

É.U. ou Canada – Si vous avez des questions, composez le 1-800-ROTUNDA (768-8632) et appuyez sur la touche 5.

Mexico – If you have any questions, please call 01-800-080-FORD (3673).

México – Si tiene alguna duda o pregunta, por favor llámenos al 01-800-080-FORD (3673).

All other countries – If you have any questions, please call 001-507-455-7223.

Todos los demás países - Si tiene alguna duda o pregunta, por favor llámenos al 001-507-455-7223.